




2001 -

RENAULT LAGUNA com.

Cat. No. R/018

e20

e20*94/20*0132*00





1500Kg



75Kg

D = 8,50kN

$$D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}} \times 0,00981$$





IMIOLA HAK-POL

96-111 KOWIESY, CHOJNATA 23A, POLAND

tel. +48 46 831 73 31, fax +48 831 74 29

e-mail: office@imiola.pl, www.imiola.pl

PRZEKRÓJ A-A



PL Należy zagwarantować przestrzeń swobodną według załącznika VII, rysunek 25a/b Regulaminu EKG ONZ 55.01 przy dopuszczalnym ciężarze całkowitym pojazdu.


F L'espace libre doit etre garanti conformement a l'annexe VII, illustration de la reglements 55.01 CE pour un poids total en charge autorise du vehicule.

GB The clearance specified in appendix VII, diagram 25a/b of Regulation No. 55.01 UN EU must be guaranteed at laden weight of the vehicle.

D Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25a/b der Vorschriften 55.01 EG ist zu gew 25a/b ahrleistenbei zulässigem Gesamtgewichtdes Fahrzeuges.

Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8) Torque settings for nuts and bolts (8.8)	
M8	25Nm
M10	55Nm
M12	85Nm
M14	135Nm
M16	195Nm





	A	x1		M12x70	2
	B	x1		M12	8
	C	x1		M8	4
	D	x1		Ø36xØ13x3	4
	E	x2		Ø23xØ8,5x2	4
	F	x1		13	8
	G	x1		12,2	10
					8,2

Nakrętka M12 ; Nut
Podkt. sprez. 13 ; Spring Washer
Podkt. okr. Ø36x Ø13x 3 ; Plain Washer

Nakrętka M12 ; Nut
Podkt. sprez. 13 ; Spring Washer
Podkt. okr. Ø36x Ø13x 3 ; Plain Washer

Šrubka M12x35-8.8 ; Bolt
Pkt. 3

Šrubka M12x40-8.8 ; Bolt
Podkt. sprez. 12,2 ; Spring Washer
Podkt. okr. 13 ; Plain Washer

Šrubka M8x35-8.8 ; Bolt
Pkt. 2

Nakrętka M8 ; Nut
Podkt. sprez. 8,2 ; Spring Washer
Podkt. okr. Ø28x Ø8,5x 2 ; Plain Washer

Pkt. 1

G

B

Šrubka M12x70-8.8 ; Bolt

Nakrętka M8 ; Nut
Podkt. sprez. 8,2 ; Spring Washer
Podkt. okr. Ø28x Ø8,5x 2 ; Plain Washer

Pkt. 1

Pkt. 2

C

Šrubka M12x40-8.8 ; Bolt
Pkt. 3





Nakrętka M12 ; Nut
Podkt. sprez. 13 ; Spring Washer
Podkt. okr. Ø36x Ø13x 3 ; Plain Washer

Šrubka M12x90-8.8 ; Bolt
Podkt. okr. Ø36x Ø13x 3 ; Plain Washer

- Odkręcić plastikową osłonę.
- Udrożnić technologiczne otwory z gwintami na tylnym pasie samochodu (pkt 2).
- Wyjąć zaślepki gumowe z boku podłużnic.
- Od zewnętrznej strony w technologiczne otwory w podłużnicach włożyć tulejki dystansowe E ze śrubami M12x90 8.8 (pkt 3).
- Do tak przygotowanego podwozia przykręcić elementy haka C i D śrubami M12x90 8.8 (pkt 3), M8x35 8.8 (pkt 2).
- Do elementów haka C i D dokręcić belkę haka A śrubami M12x40 8.8 (pkt 1).
- Przykręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego śrubami M12x70 8.8.
- Dokręcić wszystkie śruby z momentem wg tabeli.
- Przykręcić plastikową osłonę.
- Podłączyć instalację elektryczną.




- Unscrew the plastic shield.
- The technological holes with threads on the rear belt of the car make permeable (point 2).
- Remove the rubber plugs from the side of the metal clamps.
- Place thrust washers E and bolts M12x90 8.8 in the technological holes in the metal clamps from the external side (point 3).
- Screw the elements C and D to the chassis with bolts M12x90 8.8 (point 3), M8x35 8.8 (point 2).
- Screw the main bar A to the elements C and D with bolts M12x40 8.8 (point 1).
- Fix the ball and the electric plate with bolts M12x70 8.8.
- Tighten all the bolts according to the torque setting- see the table.
- Screw the plastic shield.
- Connect the electric wires.

- Dévisser le carter en plastique.
- Déboucher les trous technologiques avec les filetages sur la bande postérieure de la voiture (point 2).
- Enlever les bouchons en caoutchouc du côté des longerons (point 3).
- Inserer les douilles et les boulons M12x90 8.8 (point 3) dans les trous technologiques, dans les longerons
- Visser les éléments C et D aux châssis avec les boulons M12x90 8.8 (point 3), M8x35 8.8 (point 2),
- Serrer la poutre du crochet A à l'élément du crochet d'attelage C et D avec les boulons M12x40 8.8 (point 1).
- Visser le crochet d'attelage et socle de prise électrique avec les boulons M12x70 8.8.
- Serrer tous les boulons avec un couple de serrage selon tableau.
- Visser le carter en plastique.
- Raccorder le circuit électrique.



M12x90 x2
12,2 x2
Ø36xØ13x3 x4
M12 x2
E x2

M8x35 x4
8,2 x4
Ø28xØ8,5x2 x4
M8 x4



M12x40 x6





12,2 x6



13 x6



M12 x4



M12x70 x2



12,2 x2



13 x2



M12 x2